

sujet cas 1 : 1998
Toitures et drains français sans membrane ni cheminées de nettoyage (ocre)
Remblai sous dalle susceptible de contenir de la pyrite (région de Montréal)
Granulats à pyrrhotite dans le béton (Mauricie) — programme SHQ clos le 30 sept. 2026 (v)
Fenêtres à simple vitrage ou à châssis de bois non étanches
Pare-vapeur et pare-air déficients, condensation dans les combles
Isolants contenant de l'amiante (tuyaux, plâtre, carreaux) — interdiction 2018 (v)
Vermiculite Zonolite (mine de Libby) — vente 1920-1990 (v)
Mousse isolante d'urée-formaldéhyde (MIUF) — interdite déc. 1980 (v)
Plomberie d'alimentation en acier galvanisé
Entrées d'eau en plomb (petits diamètres)
Tuyauterie de polybutylène (gris)
Fils électriques à boutons et tubes ; fusibles
Filage de cuivre sans mise à la terre (deux fils)
Filage d'aluminium (circuits de dérivation)
Réservoirs de mazout souterrains ou extérieurs d'origine
Construction sous le chapitre I fondé sur le CNB 2020 modifié Québec (v)
1900
2030
Période de construction ou de mise en place (repères indicatifs, arrondis à la décennie sauf dates (v) vérifié
Fondations et sols
Enveloppe
Isolation et air intérieur
Plomberie
Électricité
Chauffage
Normes