

Entrée asphaltée
Ventilateur récupérateur de chaleur (VRC)
Aménagement paysager
Balcon et perron
Gouttières et solins
Planchers flottants (sous-sol)
Armoires de cuisine et comptoirs
Fenêtres (PVC, double vitrage)
Portes extérieures et porte de garage
Planchers de bois franc
Couverture (bardeaux d'asphalte)
Thermopompe centrale et plinthes
Planchers de céramique
Structure, fondations, dalle, drain, isolation, cloisons
Revêtement extérieur (brique et fibrociment)
Chauffe-eau électrique
Plomberie (cuivre et PEX)
Électricité
(entrée 200 A, filage cuivre, éclairage)
Peinture intérieure
Vanités et accessoires (2 salles de bain)
Note d'état constatée
âge chronologique / vie utile
état 2
état 3
état 4
état 5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Fraction de la vie utile consommée
(trait : âge chronologique ; disque : âge effectif, taille selon le coût neuf